



Hella Gutmann Solutions A/S
2619 Lillehammer
TLF: +47 35 93 40 06
Mail: support@hella-gutmann.no

Hotline info

Bil info

Bilmerke:	Volkswagen
Model:	Golf (5M)
Årsmøll:	2007
Km stand:	Ikke relevant
Motorkode:	BLF

Bilteknisk problem

- ESP lampen lyser periodisk.
- Vil ikke ta gassen før tenning har vært skudd av og på igjen.

Feilkoder

P1388 – Styreenhet defekt



Hella Gutmann Solutions A/S
2619 Lillehammer
TLF: +47 35 93 40 06
Mail: support@hella-gutmann.no

Hotline info



Løsning

- Software feil i motorstyring
- Oppdatering med passende diagnose utstyr er nødvendig før utskiftning av deler.

