



Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk

Hotline info

Bil info

Bilmärke:	Volkswagen
Model:	Golf (5M)
Årsmo del :	2007
Km :	Inte relevant
Motorkod:	BLF

Biltekniskt problem

- ESP lampan lyser periodiskt.
- Vill inte svara på gasen förens tändning har varit frånslagen och tillslagen igen

Felkoder

P1388 – Styrenhet defekt





Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk

Hotline info



Lösning

- Software avvikelse i motorstyrdon
- uppdatering med passande diagnos utrustning nödvändig före utbyte av några delar.

