



Hella Gutmann Solutions A/S
2619 Lillehammer
TLF: +47 35 93 40 06
Mail: support@hella-gutmann.no



Hotline info

Bil info

Bilmerke:	Peugeot
Model:	Boxer 3
Årsmodell:	Ikke relevant
Km stand:	ikke relevant
Motorkode:	Diesel motor,PUMA C96 EURO 5

Bilteknisk problem

- Motor mangler effekt
- Motorlampe lyser

Feilkoder

P0425 – Udstødningstemperatur sensor 1, Bank 1, manglende eller dårlig forbindelse
& / eller
P2031 - Udstødningstemperatur sensor 2, Bank 1, manglende eller dårlig forbindelse



Hella Gutmann Solutions A/S
2619 Lillehammer
TLF: +47 35 93 40 06
Mail: support@hella-gutmann.no

Hotline info



Løsning

- Software endring i motorstyring
- Oppdatere til siste software
- Kontrollere temp sensor 1 har en blå beskyttelsesmansjett (fremre)
- Kontrollere temp sensor 2 har en grøn beskyttelsesmansjett (bakre)
- Hvis disse er byttet om skal dette korrigeres.
- Oppdater kun motorstyring hvis P0425 og / eller P2031 ligger i feillminnet

