



Hella Gutmann Solutions A/S
2619 Lillehammer
TLF: +47 35 93 40 06
Mail: support@hella-gutmann.no



Hotline info

Bil info

Bilmerke:	Audi
Model:	A6 4G
Årsmoell:	2012-
Km stand:	Ikke relevant
Motorkode:	Ikke relevant

Bilteknisk problem

- Kalibrering av front radar / ACC ikke mulig pga. feilkode lageret

Feilkoder

P1076 29 (15424) – Dørafbryder kontakt

Hella Gutmann Solutions A/S
2619 Lillehammer
TLF: +47 35 93 40 06
Mail: support@hella-gutmann.no



Hotline info



Løsning

- 1 av 2 panser kontakter er ikke aktive, dette betyr at i instrumentet vil panseret fremstå som lukket, men i parameter måling vil status på den ene panserbryteren stå som åpen selv om panseret er fysisk lukket.
- Ny panserbryter skal monteres for å utbedre feilen.

