



Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk



Hotline info

Bil info

Bilmärke:	Renault
Modell:	Master
Årsmodell:	2011-
Mätarställning:	Ej relevant
Motorkod:	M9T B6

Biltekniskt problem

- Bilen saknar laddtryck
- Insugningsslangar suger sig platta under gaspådrag, dock ej med demonterat partikelfilter
- Diff tryck i partikelfilter är korrekt

Felkoder

Inga felkoder registrerade i motorstyrning



Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
TLF: +45 87 25 56 44
Mail: support@hella-gutmann.dk



Hotline info



Lösning

- Avstängningsspjäll i EGR-ventilen bryts av axeln och har fastnat runt turbinhjulet hos turbo

