



Hella Gutmann Solutions A/S  
8800 Viborg  
TLF: +45 87 25 56 44  
Mail: support@hella-gutmann.dk

# Hotline info

## Bil info

Bilmärke:	Alla diesel bilar SID 807
Model:	CR anläggning
Årsmodell:	Inte relevant
Km:	Inte relevant
Motorkod:	Inte relevant

## Biltekniskt problem

- Oväsen från motorrum
- Spridar oväsen
- Förbrännings oväsen

## Felkoder

Inga felkoder lagrade





Hella Gutmann Solutions A/S  
8800 Viborg  
TLF: +45 87 25 56 44  
Mail: support@hella-gutmann.dk

# Hotline info



## Lösning

- Byt inga komponenter fören dessa steg är utförda
- Spridarna skall läras in på nytt (zero fuel compensation)
- Detta görs manuellt vid körning

